# Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры серий KP144x72-1, KPChg 80-1 QFr, DiKPChg 80-1 QFr, производства MANOTHERM Германия.

Техническое описание.

сайт: www.manotherm.nt-rt.ru | эл. почта: mmr@nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13 Казань (843)206-01-48 Москва (495)268-04-70 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Мурманск (8152)59-64-93 Рязань (4912)46-61-64 Калининград (4012)72-03-81 Набережные Челны (8552)20-53-41 Самара (846)206-03-16 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 **Ч**ереповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

#### 

## Область применения

Дифференциальные напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры предназначены для измерения низких дифференциальных давлений газообразных, сухих и незагрязненных измеряемых сред.

### Номинальный размер (НР)

80 мм

#### Класс точности

Класс 1,6, для диапазона показаний  $\geq$  2,5 кПа Класс 2,5, для диапазона показаний  $\leq$  1,6 кПа (точность показаний  $\pm$  1,6,  $\pm$  2,5%, от диапазона измерений)

#### Диапазон измерений

0-0,6 кПа до 0-40 кПа

а также соответствующие вакуум- и мановакуум- метрические диапазоны измерений

#### Рабочая нагрузка

статическая: до конечного значения шкалы переменная: 0,9 х конечного значения шкалы

## Температура

окружающей среды : -25 / +60° C измеряемой среды : max. +100° C

#### Температурное воздействие

при отклонении температуры на каждые 10°К от нормальной температуры +20°С дополнительная погрешность не превышает 0,6% от соответствующего диапазона измерений.

# Стандартное исполнение

# Присоединение

осевое, двумя шлангами диаметром 8 x 1 мм, из латуни дроссельный винт 0,3 мм

#### Мембранная коробка

CuBe2 - берилиевая бронза

### Механизм

латунь/мельхиор

# Циферблат

Алюминий белого цвета, надписи черного цвета

## Стрелка

алюминий, черного цвета

# Корректировка нуля

с лицевой стороны

# Части корпуса

из нержавеющей стали, завальцованное кольцо Передний фланец квадратной формы для монтажа на щитах.

# Стекло

из акрила



### Диапазоны измерений

Тягомеры	Тягонапоромеры	Напоромеры				
(Вакуумметр)	(Мановакуумметр)	(Манометр)				
	кПа					
-0,6 / 0 -1 / 0 -1,6 / 0 -2,5 / 0 -4 / 0 -6 / 0 -10 / 0 -16 / 0 -25 / 0 -40 / 0	-0,3 / +0,3 -0,5 / +0,5 -0,8 / +0,8 -1,25 / 1,25 -2 / +2 -3 / +3 -5 / +5 -8 / 8 -12,5 / +12,5 -20 / +20	0 / 0,6 0 / 1 0 / 1,6 0 / 2,5 0 / 4 0 / 6,0 0 / 10 0 / 16 0 / 25 0 / 40				

# Текст заказа:

Пожалуйста, укажите при заказе:

Основной тип: DiKPChg 80- 1 rm QFr

Номинальный диаметр: 80


Условные обозначения для материала деталей, контактирующих с измеряемой средой : -1

Диапазон измерений : см. таблицу выше

Присоединение: шлангами диаметром

8 x 1 мм

# Размеры



# Размеры (мм) и вес (кг)

Pn (кПа)	D	а	А	b	C	c1	d1	d2	g	k	R	Ø	s1	s2	Вес (кг)						
0,61,6			90	90	90	80	<b>90</b>	80	05	32	6.5	۰		404	52	-00	7.5	11	10	,	0,31
2,560	80	00	95	26	6,5	8	86	104	46	26	7,5	11	13	2	0,29						

рекомендованное отверстие на щите:

Ø 102 ± 1 MM

4 отверстия  $80 \pm 0,2$  мм

#### Область применения

Манометры предназначены для измерения вакуумметрического и/или избыточного давления воздуха или других газообразных измеряемых сред от 0.25~кПа до 40~kПа.

## Номинальный размер

144 х 72 мм

#### Класс точности

Класс 1,6, для диапазона показаний  $\ge$  2,5 кПа Класс 2,5, для диапазона показаний  $\le$  1,6 кПа

## Диапазон измерений

0-0,25 кПа до 0-40 кПа

а также соответствующие вакуум- и мановакуум-метрические диапазоны

### Рабочая нагрузка

статическая: до конечного значения шкалы переменная: 0,9 х конечного значения шкалы

#### Температура

окружающей среды : -25 / +60°C измеряемой среды : max. +100°C

# Температурное воздействие

при отклонении температуры на каждые 10 °K от нормальной температуры +20 °C дополнительная погрешность не превышает 0,6% от соответствующего диапазона измерений.

# Стандартное исполнение

#### Штуцер

Штуцер осевой, из латуни Присоединение шлангом диаметром 8 x 1 мм

# Мембранная коробка

CuBe2 - берилиевая бронза

#### Механизм

латунь/мельхиор

# Циферблат

Алюминий белого цвета, надписи черного цвета

#### Стрелка

Ножевидная стрелка, алюминий, черного цвета

# Корректировка нуля

с лицевой стороны

# Части корпуса

из пластмассы, черного цвета

#### Стекло

из акрила



### Диапазоны измерений

Вакуумметр	Мановакуумметр	Манометр
	кПа	
-0,25/ 0	-0,125/ +0,125	0 / 0,25
-0,4 / 0	-0,2 / +0,2	0 / 0,4
-0,6 / 0	-0,3 / +0,3	0 / 0,6
-1 / 0	-0,5 / 0,5	0 / 1
-1,6 / 0	-0,8 / +0,8	0 / 1,6
-2,5 / 0	-1,25 / 1,25	0 / 2,5
-4 / 0	-2 / +2	0 / 4
-6 / 0	-3,0 / 3,0	0 / 6
-10 / 0	-5 / 5	0 / 10
-16 / 0	-8 / 8	0 / 16
-25 / 0	-12,5 / +12,5	0 / 25
-40 / 0	-20 / +20	0 / 40

### Текст заказа:

Пожалуйста, укажите при заказе:

Основной тип: КР 144 х 72 - 1


Номинальный размер: 144 х 72

Условные обозначения для материала деталей, контактирующих с измеряемой средой: -1

Диапазон измерений: см. таблицу выше

Присоединение: 8 х 1 мм

# Размеры



# Размеры (мм) и вес (кг)

HP			Вес (прибл.) (кг)									
	L	L L <sub>1</sub> I			L L <sub>1</sub> I I <sub>1</sub> t t <sub>1</sub> axa				a x a <sub>1</sub>	S	0,25 кПа	Вес кПа
144 x 72	144	72	134	62	168,5	138,5	135,6 x 65,5	8,5	0,680	0,780		

рекомендованное отверстие на щите: 138 +0,6 х 66 +0,6

#### Область применения

Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры предназначены для измерения вакуумметрического или избыточного давления воздуха или других газообразных измеряемых сред от 0,6 до 40 кПа.

## Номинальный размер (НР)

80 мм

### Класс точности

Класс 1,6, для диапазона показаний  $\ge$  2,5 кПа Класс 2,5, для диапазона показаний  $\le$  1,6 кПа (точность показаний  $\pm$  1,6,  $\pm$  2,5%, от диапазона измерений)

# Диапазон измерений

0-0,6 кПа до 0-40 кПа

а также соответствующие вакуум- и мановакуумметрические диапазоны

#### Рабочая нагрузка

статическая: до конечного значения шкалы переменная: 0,9 х конечного значения шкалы

# Температура

окружающей среды : -25 / +60 °C измеряемой среды : max. +100 °C

# Температурное воздействие

при отклонении температуры на каждые 10°K от нормальной температуры +20°C дополнительная погрешность не превышает 0,6% от соответствующего диапазона измерений.

# Стандартное исполнение

# Присоединение

осевое по центру, посредством шланга диаметром 8 x 1 мм, из латуни

## Мембранная коробка

CuBe2 - берилиевая бронза

# Механизм

латунь/мельхиор

# Циферблат

Алюминий белого цвета, надписи черного цвета

#### Стрелка

алюминий, черного цвета

# Корректировка нуля

с лицевой стороны

#### Части корпуса

из нержавеющей стали, завальцованное кольцо Передний фланец квадратной формы для монтажа на щитах.

# Стекло

из акрила



# Диапазоны измерений

Вакуумметр	Мановакуумметр	Манометр										
	кПа											
-0,6 / 0	-0,3 / +0,3	0 / 0,6										
-1 / 0	-0,5 / +0,5	0 / 1										
-1,6 / 0	-0,8 / +0,8	0 / 1,6										
-2,5 / 0	-1,25 / 1,25	0 / 2,5										
-4 / 0	-2 / +2	0 / 4										
-6 / 0	-3 / +3	0 / 6,0										
-10 / 0	-5 / +5	0 / 10										
-16 / 0	-8 / 8	0 / 16										
-25 / 0	-12,5 / +12,5	0 / 25										
-40 / 0	-20 / +20	0 / 40										

## Текст заказа:

Пожалуйста, укажите при заказе:

Основной тип: KPChg 80-1 rm, QFr

Номинальный диаметр: 80


Условные обозначения для материала деталей, контактирующих с измеряемой средой : -1

Диапазон измерений 🙏 см. таблицу выше

Присоединение: посредством шланга

8 x 1 мм

## Размеры



# Размеры и вес

Pn (кПа)	D	а	А	b	С	c1	d1	d2	g	R	S	s2	Вес (кг)
0,61,6	80	80	05	32			101	52		44	٠	0,29	
2,560			80	80	95	26	6,5	8	86	104	46	7,5	11

рекомендованное отверстие на щите:

Ø  $102 \pm 1 \text{ MM}$ 

4 отверстия 80 ± 0,2 мм

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород \((4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 **К**алининград (4012)72-03-81 **К**алуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Москва (495)268-04-70 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Мурманск (8152)59-64-93 Рязань (4912)46-61-64 Набережные Челны (8552)20-53-41 Самара (846)206-03-16 **Н**ижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 (8202)49-02-64 Череповец

Ярославль (4852)69-52-93